



Rapporterade olyckor och tillbud 2022

Under transport

Nr	Datum	UN-nr	Händelse och orsak	Vidtagna och planerade åtgärder
1020	2022-01-16	2426	På grund av däckexplosion åker ett tankfordon med ammoniumnitrat in i en bergvägg. Läckage av ca 8 m ³ .	Vi har ständigt underhåll och bästa utrustningen på marknaden, det är tyvärr svårt att lindra konsekvenser som denna vid en plötslig däckexplosion
1022	2022-01-11	1942, 2426, 3219	MEMU med råvarusläp fastnade i en brant backe varpå släpet gled ner i diket och hela ekipaget välte och la sig på sidan.	Genomgång vad som kan planeras bättre och kontroll av vägpartiet inför nästa leverans. Kontakt med kommunen för diskussion om halkbekämpning.
1029	2022-02-08	1972	Snöröjningsmaskin backade in i semitrailer och skador på trailern uppstod. Inget läckage.	Påpeka att använda hjälpmedel så som backspeglar, backkameror samt hjälpas åt vid dåligt väglag.
1030	2022-02-14	1830	Läckage av ca 2 m ³ svavelsyra då ett släp välte i en kurva på rund av för hög hastighet.	Förbättra vår interna utbildning om körning på vinterväglag.
1035	2022-03-08	2426	Aväkning på grund av plogat utanför vägbana. Cirka 50 cm. Inget läckage, men stora skador. Omlastning skedde till annat fordon, väg avspärrad - trafik omledd. Förare fick ett antal frakturer, sjukhusvård.	Väghållaren informerad om utplogning, idag markerat med X3-skärmar och konor.
1038	2022-04-06	3275	En transport med UN 3275 Vätska, förhöjd temperatur välte på mindre väg. Halka rådde.	Samtal med chauffören om riskerna
1041	2022-04-28	1202	Vid leverans till skogsmaskin brast vägen på grund av tjällossning och bilen hamnade på sidan i diket då läckaget uppstod. Utspilld dieselolja och skador på tankbil.	Sanering genomförd. Tankbilen reparerad. Vägen återställd av markägaren.
1044	2022-05-15	1202	Läckage av 5m ³ diesel efter att ett tankfordon med släp väjt för renar på vägen. Släpet välte på grund av punktering och läckage uppstod från manluckor.	Tätning av manluckor tills ny tankbil kunde komma och suga upp innehållet i det tippade släpet. Sanering.
1045	2022-06-04	1203	Läckage av 7 m ³ bensin efter att ett tankfordon med släp hastigt bromsat in då en personbil väjde för ett rådjur. Släpet välte och skadade tanken. Avspärrat för sanering mer är 24 h.	Informera om att man ej ska väja samtidigt som man bromsar. Detta för att minimera risken att släpet kommer i svängning.
1048	2022-07-10	1830	Läckage under transport av 800 l Svavelsyra från ett tankfordon. Chauffören hade missat att skruva igen manluckans låsning och läckage ur manluckan uppstod.	Förbättra intern utbildning och information och utreda möjliga tekniska lösningar, t.ex. montera givare.

1057	2022-09-13	1789	Bil som lastat UN 1789 KLORVÄTESYRA (saltsyra), hos avsändaren, hade fel typ av tank vilket ledde till att tanken började läcka när transportenheten nådde Tyskland. Inget läckage skedde på lastningsplatsen.	Checklistan som används vid lastning har uppdaterats. Personal har informerats om vikten av att kontrollera tankar vid lastning.
1067	2022-11-21	1993, 3105, 1263, 1090	Avåkning vid halka med risk för utsläpp. Vägavsnitt avspärrat i direkt samband med olycka samt vid bärgning. Omfattande skador på bil samt vissa skador på släp.	Oerfaren chaufför med liten erfarenhet av tunga fordon under vinterförhållanden.
1069	2022-12-16	1779	1000 liter UN 1778 Myrsyra >85% läckte ut från 2 st IBC:er som var bristfälligt lastsäkrade och ramlade ut då vickdörrarna gav vika. Läckaget sögs upp med slamsugare och absol och vägbanan rengjordes av räddningstjänsten	Föraren har brustit på flera punkter. Se över behov av att revidera avtal och komplettera med riskbedömningar och instruktioner som behövs.
1075	2022-12-28	1972	1800 liter UN 1972 Metan, kyld, flytande släpptes ut efter dikeskörning i halka.	Företaget har uppmanat föraren om större försiktighet vid halka.
1076	2022-12-08	1863	8m ³ UN 1863 Flygfotogen släpptes ut efter avåkning i halka.	Företaget påminner föraren om att det är ok att ställa in transport vid för halt väglag.

Lastning/lossning

Nr	Datum	UN-nr	Händelse och orsak	Vidtagna och planerade åtgärder
1026	2022-01-25	1824	Vid lossning med truck från lastbil tappades en IBC med natriumhydroxidlösning (25%). Blev ett litet hål i IBC-behållaren och det rann ut några liter på marken. IBC-behållaren kunde vändas för att förhindra ytterligare läckage.	Grundorsaksutredning är genomförd, uppdaterade rutiner
1034	2022-03-15	1830	Föraren glömde ta bort spillhinken och föra ner lastningsröret i släpet. Föraren övervakar heller inte lastningen. En stor mängd av svavelsyran hamnade utanför släpet.	Sanering och utredning av möjligheten till tekniska barriärer och om de är rimliga sett till kostnad-nytta.
1036	2022-04-13	1170	Vid lastning av tomma returemballage UN 1170 Etanol ramlar truck och chaufför av baggavelliften efter fel knapptryckning. Föraren får trucken på sig och får flertalet frakturer i fotleden.	Föraren transporterades till sjukhus och trucken kunde lyftas tillbaka.
1037	2022-03-22	3257	Överfyllning vid lossning på grund av fel på mottagningsplats.	Inga fler leveranser innan mottagningsplatsen är reparerad
1039	2022-03-27	2917	Förhöjt värde av radioaktiv kontamination upptäcktes vid mottagningskontroll av transportbehållare (TB2).	Utökad sanering hos berörda för att förebygga upprepande.
1052	2022-06-23	3291	Läckage (ca 2 l) av okänd vätska från en pall etiketterad med etikett 6.2 (Smittförande avfall UN 3291). Räddningstjänst larmad, terminal utrymd. Efter kontakt med avsändare och uppgifter om att innehållet var vatten från amalgamavskiljning sanerade personalen själv med rätt skyddsutrustning.	Nytt bokningsförfarande för avfall/farligt avfall tydliggör att detta enbart är ett tillval för utvalda kunder och enbart tillåtet som direktleveranser - ej via terminal.
1055	2022-08-29	1263	Läckage av 30 liter färgrelaterat material från en IBC. Vid lossning med truck stack gafflarna ut och stack hål på en bakomliggande IBC.	Spillet sanerades, erfarenhetsåterföring av händelsen på plats av säkerhetsrådgivaren.
1060	2022-10-27	2209	Läckage på marken av 50 liter formaldehyd när produkt blev kvar i slangen vid byte av fack.	Marken sanerades. Processen uppdaterad för att undvika att det händer igen. Samlar personalen för att säkerställa att alla vet vad som ska göras vid olyckor och tillbud.

Järnväg

Nr	Datum	UN-nr	Händelse och orsak	Vidtagna och planerade åtgärder
1074	2022-11-02	1951	100 kg Argon, kylt, flytande läcker ut efter en övertrycksventil frusit fast.	Åtgärd att se till att vagnägaren kontrollerar övertrycksventiler.